

Dipl.-Ing. Peter Wiggers
von der Industrie- u. Handelskammer öffentlich
bestellter und vereidigter Sachverständiger für
"Kraftfahrzeugschäden und -bewertung"
Zuständig: IHK Osnabrück-Emsland -
Grafschaft Bentheim

Herrn
Schnetgöke, Felix
Im Klosterhook 8
48432 Rheine

Gutachten Nr. 091100789 Datum: 08.11.2011

erstellt durch: Dipl.-Ing. Klaus Passmann

Anspruchsteller: Herr Schnetgöke, Felix, Im Klosterhook 8, 48432
Rheine

Auftrag erteilt am: 07.11.2011 durch Herr Plenter.

Besichtigungsdatum: 07.11.2011

Besichtigungsort: Fiege tec, Greven

Schaden am Fahrzeug mit dem amtl. Kennzeichen ST-PF 400

Zusammenfassung der Einzelergebnisse

Wiederbeschaffungswert mit MwSt. EUR 900,00

Angaben zum Fahrzeug

Eigner: Herr Schnetgöke, Felix
Im Klosterhook 8
48432 Rheine

Fahrzeugart: PKW
Aufbauart: Limousine, 4/5-türig
Fabrikat: VW
Typ / Untertyp: GOLF / COMFORTLINE
Amtliches Kennzeichen: ST-PF 400
Fahrzeug-Ident-Nummer: WVWZZZ1JZWP002921
KBA-Nummer: 0603421
Hubraum / Leistung: 1595 ccm / 74 kW
Motorart: OTTO/GKAT
Erstzulassung: 29.10.1997
Nächste HU: 10.2012
Farbe: Flashrot (P3G)
Laufleistung abgelesen: 164539 km
Reifengröße : 175/80 R14 88T M+S
←

Profiltiefe in (mm):

5,5	4,5
4,0	3,5

Allgemeinzustand: Alter und Laufleistung entsprechend
Serienausstattung: Batterie 44Ah, Servolenkung, Bremse Vorn 256X22, Verglasung Getoent, Zentralverriegelung, Fensterh Elektrisch, Aussenspiegel Elektr, Ausstattung N0U, Beif-Sitz Hoehenver, Ruecksitz Geteilt, Komfortsitze, Kopfstuetzen H, Mittelarmlehne Vorn, Mittelarmlehne Hint, 1595Ccm 74Kw Akl, Airbag Links/Rechts, Reifen 175 R 14 H, Raeder 6 J X 14, Seitenairbag, Ausst Comfortline
Sonderausstattung: Kuehlung Verstaerkt, Anhaengerkupplung abnehmbar.

1. Vorwort

Gemäß telefonischer Beauftragung vom 04.11.2011 soll der Wiederbeschaffungswert des vorab näher beschriebenen Fahrzeuges ermittelt werden.

Die Besichtigung erfolgte am 07.11.2011 um 16.00 Uhr bei der Firma Fiege tec, Greven-Reckenfeld.

Die technischen Daten zum Fahrzeug wurden den vorgelegten Fahrzeugpapieren entnommen.

2. Fahrzeugbesichtigung

Bei der Besichtigung befand sich das Fahrzeug in einem normalen, dem Fahrzeugalter entsprechenden Erhaltungszustand.

3. wertbeeinflussende Faktoren

- Motor oelundicht
- Bremsbeläge und Bremsscheiben hinten neu
- Motorhaube verkratzt
- Seitenteil links verkratzt
- Tür hinten rechts verkratzt
- Radlauf hinten rechts verbeult
- Stoßdämpfer hinten Wegbegrenzer beschädigt
- Gebrauchsspuren im Innenraum

4. Wertermittlung

Unter Berücksichtigung des Fahrzeugzustandes, des Alters, der Laufleistung und der örtlichen Marktlage ergibt sich ein Wiederbeschaffungswert in Höhe von:

(incl. MwSt.) . 900,00 EUR

in Worten: --- neunhundert ---

5. Schlusswort

Vorstehendes Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Dipl.-Ing. Klaus Passmann

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.de>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.